INDICAÇÃO No 33/2018

Solicita a colocação de uma lixeira adequada e manutenção no bueiro entupido, localizada na Rua Bayard Prince, Bairro Aralu

Senhor Presidente

Indico à Srª Prefeita Municipal local determinar ao setor competente a colocação de uma lixeira adequada e manutenção no bueiro entupido (abaixo da referida lixeira), localizada na Rua Bayard Prince, Bairro Aralu.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a lixeira está instalada acima de um bueiro que, em dias de chuva, recebe, inevitavelmente, os excessos que caíram da lixeira e, também, os que foram deixados no chão. O resultado é o entupimento do bueiro e, como consequência, o alagamento no referido local.

Assim, urge que medidas sejam tomadas para a realização deste serviço de adequação naquela localidade (foto em anexo).

Desta forma, eu houve por bem apresentar a presente proposição, razão pela qual espero vê-la acolhida de pronto por parte de S. Exª, a Srª Prefeita Municipal.

Santa Isabel, 31 de janeiro de 2018.

TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO

Vereadora