INDICAÇÃO No 520/2021

Solicita manutenção da Estrada do Funil, localizada na altura do km 73,5 da Rodovia Prefeito Joaquim Simão, sentido Massa Fina

Senhor Presidente

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local as devidas providências no sentido de se realizar a manutenção na Estrada do Funil, situada na altura do km 73,5 da Rodovia Prefeito Joaquim Simão, sentido Massa Fina.

JUSTIFICATIVA

Citada via, localizada no Bairro do Funil, apresenta necessidade de manutenção em todo seu trajeto, a fim de viabilizar o trânsito de pessoas e veículos.
De acordo com munícipes residentes no local, a estrada necessita de serviços de nivelamento, além de providências para melhoria de acesso ao bairro.
Assim, urge que providências sejam tomadas para se sanar tal problema, para que os munícipes que ali residem possam evitar problemas mais sérios.
Para tanto, espero a pronta aceitação desta proposição por parte de Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal.
Santa Isabel, 17 de novembro de 2021.

MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA
Vereador