



Solicita informações sobre os motivos pelos quais não é efetuada a troca do solo, com resíduos novos, após reparos de manutenção pela concessionária de serviço de água e esgoto - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP

Senhor Presidente,

Ouvido o Douto Plenário, requeiro a Vossa Excelência oficial a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP para que esta informe a esta Casa por quais motivos não é efetuada a troca do solo, com resíduos novos, após reparos de manutenção.

JUSTIFICATIVA

É possível verificar que quando são efetuados os reparos de manutenção pela empresa terceirizada contratada pela SABESP, ao invés de realizar a devida troca do solo tem mantido o resíduo antigo, de modo que em pouco tempo os reparos ficam deteriorados.

Dessa maneira, solicito que a SABESP, responsável pela empresa terceirizada, informe por quais motivos não é realizada a troca do solo com resíduos novos.

Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta Edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição, por unanimidade dos Nobres Pares.

Santa Isabel, 30 de novembro de 2022.

JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES



REQUERIMENTO Nº 245/2022

Vereador