



Solicita a realização dos serviços de manutenção na altura do 1.306 da Estrada Benedito Rodrigues Cardoso, Km 7, que se encontra com cratera e afundamento

Senhor Presidente

Indico ao Sr. Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de manutenção na altura do número 1.306 da Estrada Benedito Rodrigues Cardoso, km 7, que se encontra com cratera e afundamento.

#### JUSTIFICATIVA

O presente pedido se deve às reivindicações de moradores locais para que o setor responsável da Prefeitura Municipal realize urgentemente o serviço de manutenção na referida localidade, que está com uma grande cratera, gerando riscos aos pedestres e aos motoristas que li transitam diariamente.

De acordo com aqueles munícipes, a situação piora em dias de chuva, pois o buraco enche de água ocasionando prejuízos aos motoristas que ali trafegam.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por S. Exa, o Sr. Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 10 de março de 2021.

OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR  
Vereador