



Solicita limpeza de bueiros localizados em frente ao número 1.113 da Avenida Prefeito João Pires Filho

Senhor Presidente

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente os serviços de limpeza em dois bueiros localizados em frente ao número 1.113 da Avenida Prefeito João Pires Filho.

JUSTIFICATIVA

Mencionados bueiros estão entupidos e, como estão localizados nos dois lados do leito carroçável da referida avenida, as águas da chuva acabam se acumulando na pista, já que não têm por onde escorrer.

De se citar que os moradores do local estão preocupados, pois temem pela ocorrência de acidentes no local, em dias de chuvas.

Assim, urge que seja efetuada a citada limpeza nos referidos bueiros, para se solucionar o problema que preocupa a população local.

Desta forma, espero que esta solicitação seja concretizada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, dentro do menor tempo possível.

Santa Isabel, 27 de abril de 2023.



INDICAÇÃO Nº 272/2023

JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

Vereador