

Solicita o serviço de manutenção na altura do número 329 da Rua Dom Pedro I, Bairro Vila Paula

Senhor Presidente

Indico à Sra Prefeita Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de manutenção na altura do número 329 da Rua Dom Pedro I, Bairro Vila Paula, devido a existência de um buraco naquela via pública.

#### JUSTIFICATIVA

O presente pedido se deve às reivindicações dos moradores daquela via pública.

É importante ressaltar que o buraco está aumentando de tamanho e está profundo, trazendo perigo à população que ali reside e aos que por lá transitam.

Assim, urge que seja efetuada a citada melhoria na referida rua para se solucionar o problema que tanto preocupa aquela parcela da nossa população.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por S. Exa, a Sra Prefeita Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 20 de maio de 2019.

JAIRO FURINI NETO

Vereador