

INDICAÇÃO Nº 437/2025

Solicita a realização dos serviços de manutenção e reparo na pavimentação da Rua Vereador Luiz Benedito, em frente ao número 673, Loteamento Parque São Benedito.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de manutenção e reparo na pavimentação da Rua Vereador Luiz Benedito, em frente ao número 673, Loteamento Parque São Benedito.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se deve à existência de um buraco na pavimentação asfáltica da via pública citada, o que está causando transtornos à população que utiliza a via (foto anexa).

Vale ressaltar que, devido à localização do buraco, que está no meio do leito carroçável da via, muitos motoristas, para evitar danos aos seus veículos, desviam do buraco invadem a pista contrária. Isso atrapalha o trânsito e aumenta significativamente o risco de acidentes.

Assim, urge que providências sejam tomadas para sanar esse problema.

Do exposto, conto com a pronta aceitação da presente proposição, por parte de Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal.

Santa Isabel, 30 de julho de 2025.

CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA
Vereador

ANEXO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 427D-0BA4-7A9E-9BDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CRISTIANO FELIZARDO DA SILVEIRA (CPF 272.XXX.XXX-18) em 05/08/2025 16:23:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/427D-0BA4-7A9E-9BDE>