



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 2/2026

Solicita, em regime de urgência, os serviços de limpeza, desassoreamento e remoção de detritos no córrego situado à Rua Padre Leônidas da Silva, Loteamento Jardim Cruzeiro.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização, em regime de urgência, dos serviços de limpeza, desassoreamento e remoção de detritos no córrego situado na Rua Padre Leônidas da Silva, Loteamento Jardim Cruzeiro.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se justifica por solicitação direta dos moradores da região que relatam a necessidade de intervenção para a realização dos serviços de limpeza, desassoreamento e remoção de detritos no córrego supracitado.

Ressalta-se que o acúmulo de resíduos sólidos e água estagnada favorecem a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti* (Dengue, Zika e Chikungunya), além de roedores e insetos peçonhentos.

Com o período de chuvas, a obstrução do leito viário pelo entulho impede o fluxo natural da água, elevando drasticamente o risco de transbordamentos, ocasionando em enchentes que atingem as residências vizinhas.

Ademais, o mau cheiro exalado pelo acúmulo de matérias orgânicas compromete a qualidade de vida e a salubridade das famílias que residem às proximidades.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 23 de janeiro de 2026.

JAIRO FURINI NETO

Vereador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EB4-A539-1E37-0591

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAIRO FURINI NETO (CPF 416.XXX.XXX-63) em 03/02/2026 17:39:45 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/1EB4-A539-1E37-0591>