



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 191/2026

Solicita a realização dos serviços de limpeza, desobstrução das bocas de lobo, melhoria na varrição pública e desassoreamento do córrego situado na Rua Leopoldo da Cunha Lima, nas proximidades do número 448, Loteamento Geremuniz.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização, com a máxima urgência, dos serviços de limpeza, melhoria na varrição pública, desobstrução das bocas de lobo e desassoreamento do córrego situado na Rua Leopoldo da Cunha Lima, nas proximidades do número 448, Loteamento Geremuniz.

JUSTIFICATIVA

Moradores da referida via pública têm enfrentado recorrentes transtornos decorrentes do entupimento de diversas bocas de lobo existentes ao longo da sua extensão, o que tem prejudicado significativamente o escoamento adequado das águas pluviais.

Ressalta-se que, anteriormente, foi informado aos moradores que não seria possível a retirada da lombada existente em frente a uma das residências, sendo indicado como medida preventiva para evitar alagamentos justamente a manutenção e limpeza periódica das bocas de lobo. Contudo, observa-se que tal serviço não vem sendo realizado de forma adequada.

Há relatos de que os serviços de varrição pública não estão sendo executados regularmente na parte final da via, o que contribui para o acúmulo de folhas, terra e resíduos que acabam sendo levados pela chuva para o interior das galerias pluviais, ocasionando o entupimento das bocas de lobo.

Como consequência, mesmo em situações de chuva de menor intensidade, ocorre o acúmulo de água nas calçadas e na via pública, causando transtornos aos moradores e dificultando a circulação segura de pedestres.

Outro ponto de preocupação refere-se ao córrego existente no local, que se encontra assoreado e necessitando, com urgência, de serviços de limpeza e desassoreamento, a fim de restabelecer sua capacidade de vazão e evitar agravamento de possíveis alagamentos.

Relata-se ainda que, recentemente, durante a execução de serviços de roçada realizados por empresa terceirizada, foi observado o descarte inadequado de mato e



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

resíduos diretamente no interior do córrego, prática que contribui para o agravamento do assoreamento e demonstra a necessidade de maior fiscalização por parte do Poder Público.

Dessa forma, torna-se fundamental a realização de vistoria técnica no local, seguida da execução dos serviços solicitados, com a maior brevidade possível, a fim de garantir melhores condições de drenagem, segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 9 de março de 2026.

OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR

Vereador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A496-43E2-5A82-1FBC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR (CPF 424.XXX.XXX-06) em 11/03/2026 09:38:21
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/A496-43E2-5A82-1FBC>