



# *Câmara Municipal de Santa Isabel*

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

## **INDICAÇÃO Nº 333/2026**

Solicita a realização dos serviços de tapagem de buracos, reparos asfálticos e limpeza nas Ruas Mantiqueira e Padre José, Loteamento Geremuniz.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de tapagem de buracos, reparos asfálticos e limpeza nas Ruas Mantiqueira e Padre José, Loteamento Geremuniz.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente Indicação fundamenta-se nas diversas solicitações de moradores e condutores que trafegam diariamente pelas referidas vias.

Atualmente, ambas vias apresentam um estado crítico de conservação, com buracos e irregularidades no pavimento que colocam em risco a integridade dos veículos e a segurança de motoristas e motociclistas.

Além do problema na malha viária, observa-se o acúmulo de mato alto e lixo nas margens das vias, o que favorece a proliferação de insetos e animais peçonhentos, gerando insegurança e desconforto para as famílias residentes.

Tratam-se de vias com fluxo constante, e a falta de manutenção preventiva tem acelerado o processo de deterioração.

Portanto, a intervenção imediata da municipalidade é medida de urgência para restabelecer a trafegabilidade e garantir a limpeza e a saúde pública na localidade.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada pelo Senhor Prefeito Municipal no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 22 de abril de 2026.

**JAIRO FURINI NETO**

**Vereador**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 783E-05CE-8866-149A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAIRO FURINI NETO (CPF 416.XXX.XXX-63) em 28/04/2026 18:05:39 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/783E-05CE-8866-149A>