



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 286/2026

Solicita a realização de estudo técnico para averiguação das condições estruturais do poste de número 01780 na rua Prefeito Arthur José da Costa, Loteamento Vila Gumercindo.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização de estudo técnico para averiguação das condições estruturais do poste de número 01780 na rua Prefeito Arthur José da Costa, Loteamento Vila Gumercindo.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo solicitar a realização de estudo técnico para averiguação das condições estruturais de um poste de madeira localizado em via pública, o qual apresenta indícios de possível danificação em sua base, conforme foto anexa.

Relatos de moradores apontam que o referido poste demonstra sinais de desgaste e comprometimento da sustentação, o que pode representar risco iminente de queda, oferecendo perigo aos pedestres, aos motoristas e às residências próximas.

Ressalta-se que, a comunidade local já realizou diversas manifestações e solicitações junto ao Poder Público, alertando sobre a situação e o risco existente, porém, até o presente momento, não houve uma solução efetiva para o problema.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a realização de vistoria técnica por parte do órgão competente, a fim de avaliar as reais condições do poste e adotar as medidas cabíveis, seja para sua manutenção, reforço estrutural ou substituição.

Assim, a presente Indicação visa prevenir acidentes, preservar a segurança da população e garantir a adequada prestação dos serviços públicos, atendendo às legítimas demandas dos munícipes.

Do exposto, resolvi apresentar esta preposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 1º de abril de 2026.

REGIANE DE CASTRO
Vereadora





Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ANEXO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E868-BD4F-B5C1-3845

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ REGIANE DE CASTRO (CPF 282.XXX.XXX-74) em 07/04/2026 15:31:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/E868-BD4F-B5C1-3845>