



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 377/2026

Solicita a realização dos serviços de manutenção e reparos na parede de sustentação da tampa de bueiro, bem como nos degraus do escadão da Viela situada na Rua das Tulipas, altura do número 337, Loteamento Jardim Novo Éden.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de manutenção e reparos na parede de sustentação da tampa de bueiro, bem como nos degraus do escadão da Viela situada na Rua das Tulipas, altura do número 337, Loteamento Jardim Novo Éden.

JUSTIFICATIVA

O mencionado pedido se justifica na necessidade de atender às solicitações de moradores e usuários da referida via, os quais relataram que a parede que sustenta a tampa do bueiro apresenta danos estruturais, oferecendo riscos à segurança de pedestres, especialmente crianças, idosos e pessoas como mobilidade reduzida, conforme foto anexa.

Além disso os degraus da escadaria encontram-se deteriorados, dificultando a passagem e aumentando o risco de quedas e acidentes. Ressalta-se que a ausência de manutenção adequada compromete a segurança, a acessibilidade e a mobilidade urbana da população que utiliza diariamente a referida passagem pública.

A presente solicitação está fundamentada na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, especialmente em seus princípios voltados a garantia do direito à cidade sustentável, segurança urbana, mobilidade e bem-estar dos cidadãos.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 13 de maio de 2026.

MÁRCIO PEREIRA PINHO

Vereador






Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ANEXO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BCE-43AE-FF34-E40F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÁRCIO PEREIRA PINHO (CPF 160.XXX.XXX-23) em 21/05/2026 09:27:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/7BCE-43AE-FF34-E40F>